

P.T.A. EMESSE AL 31/08/2009

PTA	Data	Titolo PTA
AER.1C-A319CJ-210	14/07/2009	Velivolo VC-319A (Airbus A319CJ dell'AM) - Flight Warning Computer - Installazione di un Flight Warning Computer standard H2F3P. (Indicating Recording System - Flight Warning Computer (FWC) - Install FWC standard H2F3P).
AER.1C-A319CJ-217	20/07/2009	Velivolo VC-319A (Airbus A319CJ dell'AM) - Impianto idraulico - Miglioramento dell'installazione delle tubazioni idrauliche nel vano carrello principale. (Hydraulic power - General - Improve hydraulic pipes installation in MLG bay at FR42)
AER.1F-AMX(A)-106	28/07/2009	Velivoli AM-X Monoposto e Biposto ACOL - Controllo 'Una tantum' ed eventuale ripristino delle zone di bonding della slitta di supporto della SAU.
AER.1F-EA-200B/A-200A/TA-200A/EA-200D/A-200C/TA-200B-1309	21/07/2009	Sistema d'Arma Tornado - Struttura - Introduzione di una rondella NdR LN9025-1410L aggiuntiva sui bulloni di giunzione N° 2 e N° 3 fusoliera centrale con la fusoliera posteriore.
AER.1F-F-2000A-00-222	21/07/2009	Velivolo F2000 - Elenco degli articoli di configurazione (A.C.) Velivolo di I e II livello che devono essere provvisti di Log Card.
AER.1F-F-2000A-00-224	21/07/2009	Velivolo F2000 - Articoli di configurazione (A.C.) dell'AGE che devono essere provvisti di log card.
AER.1F-F-2000A-00-225	21/07/2009	Velivolo EF2000 - Articoli di Configurazione (A. C.) dell'age identificati come 1°Tipo.

P.T.A. EMESSE AL 31/08/2009

PTA	Data	Titolo PTA
AER.1H-A109-380	13/07/2009	A109N - Sostituzione dell'assieme mozzo e pale R/C P/N 109-0162-02-101 con il P/N 109-0162-01-105. Parte I: Sostituzione dell'assieme mozzo e pale R/C P/N 109-0162-02-101. Parte II: Modifica dell'assieme mozzo e pale R/C P/N 109-0162-02-101 mediante
AER.1H-A109-381	20/07/2009	A109N - Sostituzione degli assiemi scorrevoli P/N 109-0822-68-145E -146 con gli assiemi scorrevoli P/N 109-0822-68-307 E-308 dei finestrini porte pilota e copilota.
AER.1H-A109-382	20/07/2009	A109 - Rilavorazione dei falsi connettori P/N MS3115-12A o P/N MS3115-12L dell'impianto elettrico galleggianti d'emergenza.
AER.1H-AB212-540	17/07/2009	AB212 - Retrofit kit installazione FLIR STAR SAFIRE II (AN/AAQ2)
AER.1H-EH101-[AS2H]-00-102	20/07/2009	EH101 - Lista Accessori installati su Elicotteri EH101 Marina Militare versione AS2H.
AER.1R-PREDATOR-151	14/07/2009	Sistema Predator - Sostituzione del 'Servo, Assembly, High Temp, VP Propeller, EMI' P/N UPA42249-6 con il P/N UPA42436-1
AER.1T-SF260EA-146	20/07/2009	Velivoli SF260EA - Impianto condizionamento - Sostituzione Pressure Switch e modifica cablaggio
AER.1T-SF260EA-157	06/08/2009	Velivoli SF260EA: Controllo 'Una Tantum' per verifica ed eventuale ripristino della corretta regolazione del titolo Miscela 'IDLE'

P.T.A. EMESSE AL 31/08/2009

PTA	Data	Titolo PTA
AER.2T-Allison-250-302	05/08/2009	T/Motori RR250 C20-C20B-C20R/1-C20R/1(RS): T/Motori RR250-C20-C20B-C20R/1-C20R/1(RS) - Assieme Turbina - Condizioni operative da evitare.
AER.2T-Allison-305 A	13/07/2009	Assieme T/Motori Rolls Royce 250 C20R/1 (RS) - Modulo Turbina. Turbina di potenza migliorata.
AER.2T-Allison-306 A	13/07/2009	Assieme T/Motori Rolls Royce 250 C20R/1 (RS) - Modulo Turbina. Turbina di potenza migliorata.
AER.2T-LTP101-700A-1A-160	05/08/2009	T/Motore LTP101-700A-1A - Rimozione degli assiemi rotore PT P/N 4-141-290-03/-06/-12/-14 per ispezione delle palette turbina P/N 4-141-084.